

RESTAURATIE KERK VERTRIK

De zolders van de kerk

(c) Tim Fisher - positioneringsbalk



Torenkraan

De bedrijvigheden op de daken van de kerk verbergen een nog immenser en kunstiger werk: de restauratie van het houtwerk op de zolders. Het hout dat nog in goede staat was kreeg een schimmel- en insectwerende behandeling. Licht aangetast hout werd versterkt door injecties van gewapend epoxyhars. Het sterk aangetaste en verweerde hout moest vervangen worden, en dat was er meer dan oorspronkelijk voorzien.

Gevolg daarvan was de noodzaak van een torenkraan, die niet alleen de langere balken naar boven moest heffen, maar ook houtconstructies die op de grond in de timmerwerkplaats werden geassembleerd. Ze kwamen de zolder binnen via een opening in de dakbescherming boven het koor en vandaar werden ze manueel verder getakeld.

Bettie Geelen

De vrome kudde

Terug naar school Ingezonden door L. M. Uit Kruishoutem

Nieuw schooljaar, eerste les. Meester Jules vertelt over Columbus en de ontdekking van Amerika. Omdat je tegenwoordig alle vakken in elkaar moet laten grijpen, koppelt hij er meteen een taalkundige kwestie aan:

–Kinderen, maak eens een zin met het woordje ‘kompas’.

Milan steekt de vinger op en mag antwoorden.

– Ik kom pas van het toilet, meester.

Terug naar school Ingezonden door Mathilde Goossens

Nieuw schooljaar, eerste test. Meester Luc houdt toezicht. Hij zegt streng:

– Seppe, niet afkijken van Margot!

Antwoordt de knaap:

– Maar, meester, ik kijk niet af, hoor!

Margot heeft trouwens toch andere antwoorden dan de mijne.

**Griezelige ontdekking**

Even schrikken toen er een “**heldenboktor**” werd aangetroffen in het nieuwe eikenhout. Een enorm groot exemplaar.

Andries Deknopper van Monumentenwacht was er snel bij. Hij stelde ons gerust: de kans op verdere aantasting van de bestaande dakkap is wellicht klein. Aangezien dit insect een nathoutboorder is zal hij wellicht geen (oude) houten onderdelen aantasten en zal hij (indien hij eitjes kon leggen in hout van de dakkap) zich beperken tot het spint-hout.

Er is een volledige behandeling van dakkap voorzien na uitvoering van restauratiewerken.

Het besproeien van oud en nieuw hout is efficiënt tegen de eitjes van de boktor die zich meestal aan de oppervlakte bevinden. De uitvliegopeningen zijn zeer opvallend (enkele cm). Onze Monumentenwachter Andries was wel blij met het exemplaar, dat hij toevoegde aan zijn verzameling.

Zeer waardevol documentatiemateriaal.



(c) Origin Architecten - Houtaantasting met uitvliegopening



Heldenboktor

NUTTIGE ADRESSEN

PASTORALE ZONE SJALOM BOUTERSEM
De verantwoordelijke en coördinator van de zone is pastoor Stefaan Callebaut, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek
gsm. 0476 86 64 99.

Wie graag iemand van de pastorale zone wil contacteren kan dit doen op
tel. 016 47 79 58
Herman Van Steenberghe

Missen worden besteld bij Guido Dumon,
0475 78 09 60 of via info@sjalom-boutersem.be.
Dit kan ook bij de contact personen. Kijk ook op de website: www.sjalom-boutersem.be

