

## RESTAURATIE - kerk Verrijk

### Glasramen koor en transepten

Op het ogenblik dat de grote kraan er was om de torenspits naar beneden te halen, werd een hoogwerker over de kerkhofmuur getild om binnen in de kerk de houten beschermingspanelen voor de grote glasramen in het koor en de transepten weg te halen. De verde-

re afwerking (voegen e.d.) zal later gebeuren. Pas dan kan ook de beschermfolie van de interieurelementen er af. Maar intussen zijn we blij met opnieuw volle licht in de kerk.

### De torenspits

De torenhaan is intussen weggebracht naar een atelier voor restauratie. De drie torenelementen staan op de foto nog broederlijk naast elkaar, maar ze zijn intussen zo goed als ontmanteld om een nieuwe torenspits op te bouwen.

### De torenromp

Zicht van op de torenromp op het transept. De torenromp werd ondertussen ingepakt met krimpfolie, zodat er geen regen binnenvalt en zodat men het torengedouw verder kan restaureren en klaarmaken om er later de torenspits op te monteren.



Bettie Geelen  
Foto's: Origin Architecten



De hoogwerker neemt de bescherpanelen voor de ramen weg



Het licht valt weer binnen



Zicht op de torendelen vanaf de kerktoeren



De torenromp wordt ingepakt met krimpfolie



De drie torenelementen op het grasveld voor restauratie



De torenhaan is weg voor restauratie

## FERM

Programma voor de herfst

**Line Dance:**  
vanaf september iedere donderdag van 19.00 tot 21.00 u.

**Bloemschikken:**  
maandag 30 oktober om 19.30 u.  
woensdag 13 december om 19.30 u.  
**Kookles:** woensdag 25 oktober en 22 november om 19.00 u.

**Handwerk:** woensdag 15 en 29 november van 14.00 tot 17.00 u.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze activiteiten en hopen u dan ook dikwijls te mogen verwelkomen.  
Het bestuur